

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

HUSQVARNA SVARTPILEN 801

HUSQVARNA

Svartpilen 801

EURO5+

EC ECE

CARB



VEICOLO CON DOPPIA Sonda LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: HQ CV1 A

INDY RACE EVO
CARBON END CAP

	ECE	HOMOL.
TITANIUM	71975PK *	
ALUMINIUM "DARK"	71975AKN *	

4



RACCORDO CENTRALE
NON CATALITICO
NON CATALYTIC
CENTRAL LINK PIPE
71719MIR *



* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES



ATTENZIONE / ATTENTION



L'INSTALLAZIONE DEL RACCORDO CENTRALE ARROW PUÒ
PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING AN ARROW CENTRAL LINK PIPE
A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR

IT

ALLARME CENTRALINA

l'installazione del raccordo centrale racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.

EN

ECU ALERT

When installing a racing central link pipe, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

